

## STRESA



Jemná omietka s lesklým kovovým efektom používaná na vyzdobenie interiérov.

Umožňuje jednoduchú úpravu vnútorných povrchov v domoch, showroomoch, obchodoch, kanceláriách, verejných priestoroch, a to v klasickom aj modernom štýle. Vďaka svojmu špeciickému zloženiu je možné dosiahnuť lesklý kovový povrch/efekt.

### Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	lesklý, kovový
Zloženie	špeciálne akrylátové pojivá a kovové pigmenty
Špecifická hustota	1,10 ± 0,15 kg/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
Viskozita	32 000 ± 5 000 s (pri 20 °C)
Farba	zlatá, strieborná, možno ju dotónovať podľa vzorkovníka BOERO

### Aplikačné údaje

Nástroje	plastová špachtľa, nerezové hladidlo
Schnutie	na dotyk po 1–2 (pri 20 °C), úplne suché po 18 – 24 hod. (pri 20°C)
Výdatnosť	7–8 m <sup>2</sup> /l, v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	prípravený na použitie
Povrchy	omietky, sadrokartón, a pod. po vhodnej úprave

### Pracovný postup

**Príprava povrchu** povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-lupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO). Na mierne skriedovateľé povrchy naneste vrstvu FONDO 2000.

	Nový podklad	Hladké podklady (neodlupujúce sa staré podklady, sadrokartóny)	Podklady so zvyškom starých farieb (neodlupujúce sa )
<b>Základ</b>	ARTDECOR FONDO <b>1 náter</b>	ARTDECOR FONDO <b>1 náter</b>	ARTDECOR FONDO <b>1 náter</b>
<b>Konečný náter</b>	STRESA <b>1 náter</b>	STRESA <b>1 náter</b>	STRESA <b>1 náter</b>

**Odporúčaný spôsob použitia**

Na úplne suchý povrch natretý základným ARTDECOR FONDO náterom (odporúčame počkať aspoň 24 hodín), naneste pomocou nerezového hladidla alebo plastovej špachtle tenkú vrstvu náteru STRESA.

Zmes nechajte schnúť maximálne 5 – 10 minút (nesmie úplne zaschnúť), vyhladte povrch špachtľou nepravidelnými krížovými ťahmi v závislosti od požadovaného efektu. Vďaka svojmu špecifickému zloženiu a navrhovanému spôsobu aplikácie hmota nevytvára nedokonalosti na stenách. Môžete dosiahnuť desiatky úžasných dekoratívnych efektov použitím dekoračných nástrojov, valčekov, štetcov a pod. Pre dosiahnutie ideálneho efektu povrch musí byť hladký a rovnomerný.

Produkt miešajte ručne a jemne, nikdy nepoužívajte vysokorychlostné miešadlá.

**Bezpečnostné opatrenia a likvidácia**

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

**Predajňa**

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

**Odborné informácie**

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované júna 2025