

CARFIT Glas Putty - Tmel so skleneným vláknom



Dvojsložkový polyesterový tmel strednej hustoty so skleneným vláknom, ktorý sa používa na vyplnenie malých otvorov a plôch poškodených koróziou, opravy povrchov so značnými nerovnosťami a hlbokými priehlbunami. Glas Plus Putty sa používa na opravy automobilov, úžitkových vozidiel, kovových konštrukcií aj lodí.

Charakteristika

- vysoká mechanická pevnosť vďaka vystuženiu skleneným vláknom
- vysoká priľnavosť na širokú škálu materiálov pre automobilový priemysel
- vysoká vertikálna stabilita
- určený na ručné alebo strojové brúsenie

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	zelená
Hustota	1655 g/l
VOC EU 2004/42/IIB(b):250 g/l	max. 4 g/l

Aplikačné údaje

Podklady	oceľ, hliník, sklolaminátové plasty, drevo
Kód produktu	2-144-0500, 2-144-1000, 2-144-1800
Balenie	0,5kg; 1kg a 1,8 kg (každý s tužidlom)

Pracovný postup

Príprava povrchu	Očistite povrch pomocou C.A.R.FIT Silicone Remover. Odstráňte starý náter a koróziu brúsením s P80-P120. Hrany obrúste P150 alebo P180. Očistite povrch opäť pomocou C.A.R.FIT Silicone Remover.
Zmiešavací pomer	pridajte 2 % tužidla, (hmotnostné %)
Doba spracovania	4 – 5 min. pri 20 °C
Doba odvetrávania/schnutia	20 min. (pri teplote 20 °C) 10 min. (pri teplote 60 °C)
Brúsenie	s P80 – P120
Upozornenia	Neaplikujte tento produkt na povrchy, ktoré predtým neboli brúsené. Neaplikujte materiál na jednozložkové základné nátery vrátane náterov na ochranu proti leptaniu a korózii a na nie úplne vytvrdené nátery. *Aplikácia na nátery sa neodporúča Tmel možno v prípade potreby nanášať na dvojsložkové antikorózne a epoxidové základné nátery. Použite predpísané množstvo tužidla, aby ste zabránili odfarbeniu laku a výskytu iných defektov. Nenanášajte lakovacie materiály priamo na tmel, aby ste zabránili absorpcii: je potrebné naniesť 1K/2K plnič a polyesterový tmel pred nanosením farby. Nanášajte pri teplote nad + 10 °C. *Neaplikujte na jednozložkové nátery a termoplasty. Aplikácia na lakované nátery sa neodporúča.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia odpadov

Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Európsky katalóg odpadov 08 01 11 – odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované októbra 2023