



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK



Bezfarebný alebo transparentný ošetrojúci vosk na príležitostné oživenie drevených podláh ošetrovaných tvrdým voskovým olejom, ako aj nábytku a iných olejovaných alebo voskovaných drevených povrchov v interiéri. Pri primeranej starostlivosti zostanú povrchy ošetrované prírodnými voskami zachované. Ošetrované podlahy zostávajú odolné bez toho, aby sa na nich vytváral film.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok je ideálny na odstraňovanie odolných škvŕn, ako sú tuky alebo škvŕny od krému na topánky. Zároveň krásne oživí povrchy, ošetrované Osmo Tvrdým voskovým olejom.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Prírodné rastlinné vosky (karnaubský a kandelilový vosk), parafíny, alifatické uhľovodíky (> 30 %). Presné údaje u zložení budú zaslané na vyžiadanie.

FAREBNÉ ODTIENE

3029 bezfarebný

3087 biely transparentný

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 0,77 – 0,80 g/cm³

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Viskozita: > 30 s (DIN EN ISO 2431/3 mm, hustá)

Teplota vzplanutia: > 60 °C (DIN EN ISO 2719)

Balenie: 3029 bezfarebný: 0,5 l; 1 l; 10 l; 25 l

3087 biely transparentný: 0,5 l; 1 l

Skladovanie: 5 rokov a viac, uchovávaný v tesne uzavretých obaloch a na suchom mieste. Pokiaľ výrobok vplyvom nízkych teplôt zhutne, je potrebné ho pre znovunadobudnutie pôvodnej konzistencie ponechať pri izbovej teplote po dobu 24-36 hodín pred vlastnou aplikáciou.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť bez nečistôt a bez prachu. Na tento účel stačí prachovka, mop alebo vysávač. Na jednoduché čistenie a ošetrovanie odporúčame používať súpravu Osmo OptiSet (prachovka, mokrý mop, utierka z mikrovlákn). Silne opotrebované a znečistené podlahy (napr.

vo verejných priestoroch) vyčistíte vodou s Osmo Wisch-Fix pomocou nášho Osmo mokrého mopu a po vysušení opäť umyte Osmo Voskovým údržbovým a čistiacim prostriedkom.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Na odstránenie škvŕn a intenzívnu starostlivosť naneste prípravok Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok pomocou utierky z mikrovlákn na čistenú plochu (cca 2 čajové lyžičky na m²). Pokiaľ je to potrebné pri silne odolných škvŕnách, vydrhnite ich pomocou Osmo utierky s naneseným prípravkom Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok.

Aplikácia strojom: Prípravok Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok aplikujte bielym leštiacim kotúčom čistiaceho stroja (cca 2 čajové lyžičky na m²). Prípravok Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok rovnomerne rozotrite a zaleštíte do podlahy. Pokiaľ pri aplikácii stroj ponecháva stopy, leštiaci kotúč otočte alebo vymeňte – pre potrebu kontaktujte FloorXcenter.

Ak požadujete vysoký lesk podlahy, vyleštíte navyše aj suchú podlahu pomocou bieleho leštiaceho kotúča.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

VÝDATNOSŤ

Významne závisí od nasiakavosti povrchu a stupňa znečistenia. 1 l prípravku postačí na cca 80 – 100 m² (2 čajové lyžičky na 1 m²).

DOBA SCHNUTIA

Cca 30 – 40 minút (pri bežných podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu).

Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Počas schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.

UPOZORNENIE

Pri pravidelnej aplikácii tvrdých voskov (karnaubový a kandelínový vosk) bude podlaha oživená a bude odolnejšia proti znečisteniu a oteru. Je nevyhnutné v priebehu rokov dopĺňať olejový podiel v podlahách ošetrovaných tvrdým voskovým olejom. Prípravok je treba aplikovať iba v tenkej vrstve, inak budú na podlahe vidieť stopy topánok. Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok biely transparentný používajte iba na biele povrchy. Pri silne zaťažovaných podlahách (verejné priestory) odporúčame



na plochy, ošetrené Osmo Voskovou údržbou a čistiacim prostriedkom, aplikovať ešte Osmo Tvrdý voskový olej.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosahu detí. Používať len v dobre vetranom priestore. Na požiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované mája 2025