

## Lignol WAB



### Oxidačne schnúca impregnácia dreva na vodnej báze

Lignol WAB má vďaka svojim hydrofóbnym vlastnostiam stabilizačný účinok na drevo. Účinné látky sa zvetrávaním neznehodnocujú a nevyplavujú. Vďaka tomu sa nedostanú do životného prostredia. Lignol WAB je možné v zásade natrieť všetkými komerčne dostupnými prípravkami na úpravu dreva na báze vodou riediteľných alkydových živíc, alkydových emulzií, hybridov a akrylových PU disperzií. Na menej odolné neošetrené drevo (trieda 3 alebo menej) je to štandardný základný náter pod pohľadné a neprehľadné systémy PerlColor a Bomol.

Okrem toho je Lignol WAB Imprägnierung ideálny na renováciu drevených fasád. Ďalšími usernameami použitia sú rámy, okná, dvere, drevené konštrukcie, fasádne diely a podhlady. Výrobok musí byť ošetrený následným systémom pre exteriér alebo interiér.

### Fyzikálne a technické parametre

Popis	alkydovo – polyuretánová polymérna disperzia, s ochranným filmom
Viskozita	18 sek. /DIN 4 mm
Hustota	cca 1,00 kg/l
VOC	< 3 %
Farba	bezfarebná (po uschnutí)
Lesk	neudaný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

### Aplikačné údaje

Výdatnosť	cca 6 – 8 m <sup>2</sup> /l na vrstvu (rezané drevo) a cca 10 m <sup>2</sup> /l na vrstvu (hobľované drevo)
Príklad pracovného postupu	<b>drevo v exteriéri:</b> 1 x Lignol WAB impregnácia dreva, 2– 3 x PerlColor (alebo iný BÖHME produkt pre exteriér) Odporúča sa jedna aplikácia zo všetkých strán. Produkt je pripravený na použitie. Pred použitím vždy dobre premiešajte a skontrolujte farebný odtieň.
Aplikácia	(neriedený produkt) štetcom, valčekom alebo striekaním, vždy v smere vlákien dreva.
Schnutie	protiprašný po cca 10 min., brúsiteľný po cca 45 min. a prelakovateľný po 4 - 6 hod.
Čistenie	vodou, čističom CLEAN-UP alebo Universal Cleaner SE
Príprava povrchu	Drsnosť povrchu má vplyv na priľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť. Odporúčame obrúsenie brúsnym papierom P80. Vlhkosť dreva má byť v rozmedzí 12 – 16 %, nikdy nie viac ako 18 %. Povrch musí byť zbavený prachu, živice a iných nečistôt.
Povinnosti na pracovisku	V prípade priemyselne vopred ošetrených drevených prvkov je potrebné ich skontrolovať na mieste. Všetky rezné hrany, poškodenia a konce musia byť na stavbe ošetrené alebo aktualizované v súlade s predpísanou náterovou štruktúrou systému (ochrana proti vnikaniu vody). Odporúča sa aplikácia ďalšej vrstvy náteru priamo na stavbe.
Primer/impregnácia	Po impregnácii Lignol WAB sa nesmie vykonať žiadne priame medzibrúsenie. Vlastnosti, ako štruktúra dreva, pórovitosť a nasiakavosť ovplyvňujú vývoj ochrany lignínu a môžu viesť k čiastočnej tvorbe škvrn. Tieto faktory sú prirodzené a nie sú dôvodom na reklamáciu. Pri použití lazúry OmbriStain: na rôzne savé drevené podklady sa pre rovnomernú patinu odporúča základný náter produktom Lignol WAB.

## Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

<b>Likvidácia a odpad</b>	Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť vypustená do kanalizácie a povrchových vôd. Pridanie 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.
<b>Kód odpadu</b>	08 01 12 / 08 01 15.
<b>Skladovanie</b>	6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou).
<b>Bezpečnostní pokyny</b>	Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a varovania uvedené na štítkoch kontajnerov. Zvyčajné ochranné opatrenia (pracovné odevy, ochranné okuliare) sa musia dodržiavať aj pri práci s výrobkami s nízkym obsahom škodlivých látok. Vyvarujte sa kontaminácii podzemnej alebo povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas a po spracovaní zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje žiadne dráždivé látky, ktoré by sa mohli uvoľňovať do atmosféry. Pri striekaní: zabráňte vdychovaniu pár alebo striekajúcej hmly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.

# RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023